

No.	Assets	EN11			EN12		
		High-Very High	Moderate	Low	High-Very High	Moderate	Low
1	Ban Rong Po LPG Terminal			☒			☒
2	Khao Bo Ya LPG Terminal			☒			☒
3	Sri Racha Oil Terminal			☒			☒
4	Khanom Gas Separation Plant	☒			☒		
5	Rayong Gas Separation Plant			☒			☒



Biodiversity and Ecosystem Service Risk Assessment Tool

Facility Information and Risk Assessment Result Summary

ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการและผลประเมินความเสี่ยง

Facility Name:

ชื่อพื้นที่ปฏิบัติการ:

Ban Rong Po LPG Terminal

Company Name:

ชื่อบริษัท:

PTT

Address/Location:

ที่อยู่:

222/115 Moo 5 Banglamung Subdistrictm Banglamung District

Facility Description:

รายละเอียดพื้นที่

ปฏิบัติการ

Biodiversity Risk Assessment Result

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

EN11

Low

EN12

Low



Biodiversity and Ecosystem Service Risk Assessment Tool

Facility Information and Risk Assessment Result Summary

ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการและผลประเมินความเสี่ยง

Facility Name:
ชื่อพื้นที่ปฏิบัติการ: Khao Bo Ya LPG Terminal

Company Name:
ชื่อบริษัท: PTT

Address/Location:
ที่อยู่: 50 Moo 3 Tungsukla, Sriracha District

Facility Description:
รายละเอียดพื้นที่
ปฏิบัติการ

Biodiversity Risk Assessment Result

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

EN11

Low

EN12

Low



Biodiversity and Ecosystem Service Risk Assessment Tool

Facility Information and Risk Assessment Result Summary

ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการและผลประเมินความเสี่ยง

Facility Name: ชื่อพื้นที่ปฏิบัติการ:	Sri Racha Oil Terminal
Company Name: ชื่อบริษัท:	PTT
Address/Location: ที่อยู่:	123 Moo 2 Tungsukla Subdistrict, Sriracha District
Facility Description: รายละเอียดพื้นที่ ปฏิบัติการ	

Biodiversity Risk Assessment Result

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

EN11	Low
EN12	Low



Biodiversity and Ecosystem Service Risk Assessment Tool

Facility Information and Risk Assessment Result Summary

ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการและผลประเมินความเสี่ยง

Facility Name:
ชื่อพื้นที่ปฏิบัติการ:

Company Name:
ชื่อบริษัท:

Address/Location:
ที่อยู่:

Facility Description:
รายละเอียดพื้นที่
ปฏิบัติการ

Biodiversity Risk Assessment Result

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

EN11	Very High
------	-----------

EN12	Very High
------	-----------



Biodiversity and Ecosystem Service Risk Assessment Tool

Facility Information and Risk Assessment Result Summary

ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการและผลประเมินความเสี่ยง

Facility Name:

ชื่อพื้นที่ปฏิบัติการ:

Rayong Gas Separation Plant

Company Name:

ชื่อบริษัท:

PTT

Address/Location:

ที่อยู่:

555 Sukhumvit Road, Mab Ta Phud Subdistrict, Muang District

Facility Description:

รายละเอียดพื้นที่
ปฏิบัติการ

Biodiversity Risk Assessment Result

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศ

EN11

Low

EN12

Low